


तथ्यहरू र चित्रहरू

क्षतिको स्तर (१-२)
१८१क्षतिको स्तर (३-५)
२१०

क्षति स्थिति - निजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	१००.००%	९८.००%
ढुंगा र सिमेन्टको गारो	०.००%	०.८५%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	०.००%	०.६९%
एडोब संरचना	०.००%	०.९८%
ईट्टा र माटोको गारो	०.००%	०.१२%
अन्य	०.००%	०.२४%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तियोग क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	२०८
अनुदान सम्झौता	२०२
पहिलो किस्ता	१९०
दोश्रो किस्ता	८५
तेश्रो किस्ता	७६

घरहरू

निर्माणाधीन: १२०

निर्माण सम्पन्न: -

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	९
अनुदान सम्झौता	४
पहिलो किस्ता	४
दोश्रो किस्ता	०

गुणासाहरू

दर्ता गरिएका: २०४

सम्बोधन गरिएका: २०४

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहार

दर्ता गरिएका: -

सम्बोधन गरिएका: -

तथ्यांक अध्यावधिक: 64367

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: साझेदार संस्थाको अभिलेख नभएको

परियोजना सम्पन्न भएको: CSIDB (Shelter)

निर्माण सामाग्रीको अवस्था

सामाग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	२,७४४	-	-
गिट्टी	मि ३	२,९४०	-	-
बालुवा	मि ३	२९४	-	-
काठ	क्युबिक फिट	३४३	-	-
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	-	-
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	९,६०४	-	-
छड	केजी	२९,४००	-	-
जस्ता	बण्डल	३९२	-	-
ईट्टा	थान	०	-	-

कामदारको प्रकार

- तालिमप्राप्त डकर्मि
- श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

- /-
-/-

अन्य क्षेत्र



विध्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ३४
निर्माणाधीन: २८
निर्माण सम्पन्न: २८

स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणाधीन: -
निर्माण सम्पन्न: -

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

लेखनाथ पोखरेल
अध्यक्ष
९८५९०३३७०७

पालिका कार्यालय

सन्तोष पोखरेल
संपर्क व्यक्ति
९८५७०६५७४२

पालिका कार्यालय

तुलशी देवि श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष
९८४७९६०५८६

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

बलराम मिश्र
जिल्ला कार्यालय प्रमुख, जि. मा. लि.
९८५७०६९०००

पालिका कार्यालय

खिमा नन्द भुसाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५७०६६९६९

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

ऊमेश चौधरी
जिल्ला कार्यालय ईकाई प्रमुख, भवन
९८५६०८४७३५

